

# **دراسة ترميم وأعمدة الحياة للحمامات البيزنطية والرومانية بأبوللونيا (سوسة) تطبيقاً على أحدى الحمامات**

**د. محمد أحمد أحمد عوض**

**قسم الترميم - كلية الآداب  
جامعة سوهاج**

## **هدف البحث : -**

يهدف البحث الي : دراسة عوامل التلف ومظاهر التلف للحمامات . للوصول الى الأسلوب الأمثل والأفضل للعلاج والترميم لعودة الحياة اليها . وتحث المجالس الشعبية بمدينة أبو للونيا للعناية ، ووضع هذا التراث على الخريطة السياحية بعد العلاج والترميم .

## **مقدمة البحث :**

### **تاريخ والموقع الجغرافي للمدينة :**

تقع مدينة أبو للونيا ( سوسة ) في الإقليم القورناني على طرف سهل ساحلي صغير بين البحر المتوسط والجبل الأخضر ويبلغ ارتفاع الجبل في شماله أكثر من ٨٥٠ مترا فوق مستوى سطح البحر . ولقد زادت أهمية مدينة أبو للونيا كمناء في القرنين الثاني والثالث الميلاديين . ولقد ذادت أهمية أبو للونيا في القرن الرابع عندما صارت عاصمة لولاية ليبية العليا .

تدل المكتشفات الأثرية على أن مدينة أبو للونيا قد تأسست بعد تأسيس مدينة قورينا بوقت قصير ( تأسست قورينا في القرن السابع قبل الميلاد ٦٣١ ق . م . ) وذلك لرغبة المستوطنين بالأتصال بالأماكن المختلفة من العالم اليوناني . ولذلك تم اختيار مدينة أبو للونيا لموقعها المتميز ولتكون الميناء الخاص بالتجارة والاتصالات

الأخرى .

وخلال العصور الرومانية المختلفة لم تفصل أبواللونيا عن قورينا . ولكن قرب المدينة من البحر تم تحصينها لتميز عن باقي المدن في الإمبراطورية البيزنطية الشرقية

ولقد لعبت المدينة دورا هاما في الصراع الذي قام بين هرقل والطاغية فوكاس وفي عام ٦٤٢ م دخلت أبواللونيا في نطاق العالم الإسلامي .<sup>(١)</sup>

وتعني عين الشراب وكذلك كلمة سوسانا Amosou ويرجع اسم سوسة من الكلمة الليبية القديمة أمسو

وتعني يشرب . ويبدو أن اسم سوسة أشتق من احدى هذين الكلمتين وذلك لوجود عين الماء التي تغذي Sosana

المدينة بالماء قديما وحديثا وان صح هذا القول فان اسم سوسة لم يكن قد تطور عن الأسم البيزنطي سوزوسا ، وأنما أعيد للمدينة أسمها الذي كانت معروفة به قبل هجرة الأغريق الي قورنائية وتغير هذا الأسم باسم الله المؤسس للمدينة الأم قورينا وهو الله أبو للون .<sup>(٢)</sup>

يحيط بالمدينة سور ضخم لحمايتها من الأخطار حيث يحتوي على أكثر من تسعة عشر نقطة مراقبة وبلغ عرض هذا السور ٢٠٢٥ م ويتبقى من هذا السور البرج الغربي حيث يبلغ عرضه ٤ م وله بوابة في الجهة الغربية وأجزاء من السور .

ولقد بنيت المنارة التي ترشد السفن الي مدخل الميناء الشرقي علي الجزيرة الصغرى المجاورة للجizza الكبرى اللائي تعلمان علي هدوء المياه علي ساحل المدينة .

#### النشاط التجاري للمدينة والميناء :

لقد كانت المدينة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع بلاد اليونان - ومصر - وأسيا الصغرى . حيث كان هذا الميناء يصدر الخيول والأخشاب والصوف الي مصر

ويصدر القمح الى بلاد اليونان وجلود الحيوانات ونبات السلفيوم الى أثينا . وكان يستورد الفخار من بلاد اليونان والرخام من جزر السكلاديس وأثينا والمعادن من إسبانيا فقد كانت إسبانيا تنتج الفضة والذهب<sup>(٣)</sup>

### المعبدات الليبية المصرية :

لقد عبد الليبيون الألهة (ا ز ي س) والتي افترنت شخصيتها بالبقرة ولقد قدست في هذا الحيوان . ورسمت على جدران الأثار المصرية في هيئة بقرة بقرنين يتتوسطهما قرص الشمس . ولقد كان الليبيون لا يمسون لحم البقر لذات السبب ، وتحرم ذلك على نساء المدينة .

### الإله أمون رع :

ان عبادة هذا الإله انتشرت انتشارا واسعا في قورينا وسوسة لأن عبادة هذا الإله استمرت محتفظة بمكانتها لدى أهل البلاد في العصر الروماني . ومن الملاحظ وجود تمثال له في قورينا على هيئة كبش .

### معبدات يونانية ذات أصل ليبي :

عبد الإله بوسيدون : الله ليبي عبد على أنه الله البحار والمياه والأعاصير .

### الإله أثينا معبدة ليبية قديمة :

لقد جعل هيرودوت عبد أثينا الليبية السنوي يقام عند بحيرة ترتيون التي ولدت عند شوالطها . ومن المعروف أن علاقة أثينا بليبيا علاقة وطيدة وتظهر في أكثر من شكل عند الليبيين .<sup>(٤)</sup>

الآلهتين قورينا ولبيبا : تعتبر العبادة الأساسية بالمدينة والأقاليم هي عبادة كل من قورينا ولبيبا . ويبعد أن عبادة الإلهة أرتميس التي كانت صديقة للنساء وكانت عبادة متصلة بابوللون . فكان الرجال يقومون القرابين لأبوللون - بينما كانت النساء يقدمون القرابين لأرتميس .

### المميزات العامة للبناء والتشيد في أبوللونيا ( سوسة )

نميز تحصينات المدينة بكونها شيدت من مادة بناء من أنتاج المحاجر

المحلي ، ولم يستخدم الملاط لتشييت الأحجار مربعة الشكل . ولا يوجد دليل أو اثر يدل حاليا على ان الأسوار والتحصينات كانت مكسوة او مبنية بالطوب الأخضر (النبي) .

فالابراج شيدت بأحجار مشكلة ومصقوله من الوجهين الداخلي والخارجي .  
اما الأسوار فشيدت من حجارة مصقوله من الخارج فقط ومشطوفة الأطراف .

ولقد تم بناء التحصينات في ثلاثة مراحل وهي :

أولا : مرحلة البناء الأولى تمت وفقا لخطيط موحد نفذ على عدة مراحل أنتهت قبل عام ٢٥٠ ق . م .

ثانيا : مرحلة الاصلاحات الكبرى (الترميم والاصلاح ) في الأسوار والمنشآت المعمارية التي حدث بها تصدعات او انهيارات وتلفيات الناتج من الأهمال لسنوات طويلة او بسبب احدى الهزات الأرضية التي أصابت الأقليم . ويعتقد من تأثير زلزال عام ٣٦٥ م .

ثالثا : مرحلة زيادة تحصينات المدينة ضد الغزاة : والتي تم فيها سد وغلق البوابات الرئيسية والأبواب الثانوية سدا محكما قبيل الفتح العربي في القرن السابع الميلادي (٥)

**الحمامات الرومانية :**

كان الرومان في بداية العصر الجمهوري يستخدمون الحمامات الخاصة داخل منازلهم ، ولكنهم بدعوا في اقامة الحمامات العامة ، بعد انتهاء الحرب البونية الثانية متاثرين بالاغريق ومع بداية القرن الثالث ق.م. وقد أصبحت الحمامات العامة مع نهاية العصر الجمهوري احدى المعالم الهامة من معالم الحياة الرومانية .  
ولقد وصلت عدد الحمامات في أوائل القرن الرابع الميلادي ٩٥٣ حماما . ولقد انتشرت الحمامات في جميع مدن الامبراطورية الرومانية ، وما زال هناك العديد من بقايا هذه الحمامات في مدن ايطاليا وشمال افريقيا . ومن أشهرها حمامات ستيباي في مدينة بومبي في ايطاليا ، وحمامات أبواللونيا (سوسة) وشحات بتلبيبا ، وحمامات كوم الدكة بمدينة الاسكندرية ، وغيرها .

### التصميم المعماري والأشائى للحمامات :

يبدأ بالمدخل الرئيسي والمدعم بدعامات رومانية من الحجر أو الأجر ، والذي يؤدي إلى الصالة (البهو) الرئيسي ثم إلى العديد من الحجرات التي كانت تغطي سقف مقبي ، وتحاطي الأرضيات بزخارف من الفسيفساء (سجاجيد من الفسيفساء) . ولقد تميزت مباني الحمامات بالثراء والفخامة ، وكان الحمام تغطي جدرانها بالمرابيات وتحاط أحواض المياه فيها بالرخام . هذا بالإضافة إلى المنشآت الخدمية منها الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمطاعم والمكتبة وال محلات والمسارح . الخ

ولقد كانت الحمامات تضم الحجرات التالية : -

وهي حجرة خلع الملابس لزوار الحمام . ١ - Apodyterium الأبوديتريوم

حجرة الماء الدافئ . ٢ - Tepidarium التبیداریوم

حجرة الماء الساخن أو البارد . ٣ - Caldarium كالداریوم

ولقد كانت الحجرات تسخن عن طريق الأفران ، والتي كانت توجد أسفل أرضيات الحمام . مع وجود أحواض للمياه الساخنة صممت غائرة في أرضية الحجرة الساخنة . وكان الهواء الساخن يمر عبر فتحات في الحوائط إلى حجرات الحمام . وكانت درجات الحرارة ترتفع في بعض الحمامات ، لدرجة تستلزم ارتداء صنادل خشبية (قبقاب) . وكان يشرف على النيران في أسفل المبني عبيد الحمامات والمكلفين بتشغيل هذه النيران .

ليكونيكيوم وهي حجرة جافة (العرقة) . أو وقد كانت توجد أحيانا إلى جانب هذه الحجرة حجرة أخرى تسمى

حجرة الماء البارد . والتي كان بها مغطس صغير للمياه الباردة لازالة العرق ٤ - Frigidarium الفريجداریوم أو حوض سباحة كبير ، وكما هو واضح في حمامات سوسة . كانت الحمامات العامة تزود بالمياه من خلال الفناطر أو من خلال عيون المياه .

### الحمامات الرومانية والبيزنطية بأبوللونيا ( موضوع البحث ) :

تقع هذه الحمامات في منتصف ( وسط ) مدينة أبواللونيا أو على الطريق الرئيسي للمدينة من الجهة الشمالية . ومن التصميمات المعمارية والأنسائية لتلك الحمامات الرومانية كانت منازل رومانية للطبقات الأرستقراطية لكونها فخمة وضخمة التشييد . فكانت تحتوي على فناء معمد في الجهة الشرقية بأعمدة كورنثية ، ومحاط من جهاته الثلاثة الأخرى بأعمدة أيونية وهي تعتبر من أكبر الأنبياء الأثرية القابلة للدراسة بالرغم من تلف وأنهيار بعض مبانيها وقد بعض معالمها بعد استخدام أحجارها في بناء مساكن المهاجرين الكريتيين عام ١٨٩٦ م<sup>(٦)</sup>

وعندما تحول المنزل إلى حمام . تم بناء حجرات الحمام في الجهة الغربية من المنزل . وذلك في نهاية القرن الأول الميلادي

ولقد نشأت هذه الحمامات في القرن الثاني الميلادي حول بهو الأعمدة ( بهو معمد ) . كان موجوداً منذ العصر الهليني أو بداية العصر الروماني وكانت الواجهة الرئيسية للحمامات بحذاء الشارع الرئيسي العرضي والذي يقطع المدينة من الغرب إلى الشرق .

### تصميم الحمام في أبواللونيا ( سوسة ) ليبيا : -

يتكون من : أولاً : بهو الأعمدة وأساليب توزيع وتصريف المياه - ولم يتبقى منه غير ثلاثة أروقة فقط وهي : الرواق الشمالي - والرواق الجنوبي - والرواق الرقي - أما الرواق الغربي فقد انهار ولم يتبقى منه غير الأساس وجزاء من جدار سميك من الحجر . وتتنتمي تيجان الأعمدة في هذه الأروقة إلى أنواع مختلفة منها الكورنثية في الرواق الشرقي - والأيونية في الرواق الشمالي - والتيجان الدورية في الرواق الجنوبي .

وفي الجهة الغربية شيدت حجرات الحمام وهي كالتالي : حجرة الماء البارد - حجرة الهواء الساخن ( الحجرة الدافئة )

وأخيراً حجرة الماء الساخن والمغطس ) . - ويبدو أن هذه الحمامات قد أعيد بناؤها بعد تدمير جزء منها خلال ثورة اليهود عام ١١٥ م ثم جاء زلزال ٣٦٥ م

و قضي على هذه الحمامات .

### نظام الصرف والتغذية للمياه : -

أتسم بالتصميم المعماري والعملي اذ حفرت في البداية قنائين في البهو وأدھما العليا لتفریغ حوض السباحة الموجود في البهو والأخرى السفلى لتفریغ مياه المغطس البارد وكسح مجاري المراحيض .

المراحل الزمنية التي مر بها موقع الحمامات الرومانية خلال البناء والتشيد :

- ١ - تشييد البهو المعبد اما في العصر الهلينستي او العصر الروماني القديم .
- ٢ - بناء الحمامات العامة بالتلاصق مع البهو المعبد .
- ٣ - ادخال بعض الاصلاحات على مبني الحمامات بدون وقف تشغيلها مثل تزيين اعمدة البهو بتيجان كورنثية مع حفر حوض للسباحة .
- ٤ - تعرضت مباني و منشآت الحمامات لفترة زمنية كبيرة أسمت بالأهمال كان من سببها ظهور التصدعات والأنهيارات بها .
- ٥ - بعد أن أصبحت مدينة أبواللونيا عاصمة المدن الخمس أزدهرت فيها الحمامات البيزنطية وبدأ في سلب أحجار الحمامات الرومانية واستخدامها في مساكن العامة والمرافق . وأصبحت الحمامات البيزنطية تقع غرب الحمامات الرومانية وسط المدينة وشمال الكنيسة الوسطى .

عوامل تلف الحمامات : تطبيقاً على الحمام الذي يقع على الشارع الرئيسي : -

ولقد أظهرت الحفريات التي قامت بها جامعة متشغن في المواسم ١٩٦٦-١٩٦٧م بعض المناطق التي كانت قد فقدت من بعض الحمامات والحمام موضوع البحث . لذلك يمكن أظهار عوامل تلف الحمامات كما يلي :

#### أولاً : الكوارث الطبيعية :

والتمثلة في زلزال عام ٣٦٥م و يعد من الزلازل القوية والمدمرة والتي

الحقت بالآثار تدميراً وتصدعاً شديداً وقد قيل أن مدينة المرج . قد أخفت من على سطح الأرض بعد أن ابتلعتها التربة .

ومن الكوارث الطبيعية أيضاً : نحر البحر للساحل والشاطئ مما أدى إلى تلف وفقد العديد من المباني والملحقات والعناصر المعمارية الساحلية بالمدينة منها بعض الحمامات موضوع البحث .

### ثانياً : التلف الأدمي :

والتمثل في ثورة اليهورد عام ١١٥م وقد الحق بالمدينة خسائر وتلفيات بالغة الأثر خاصة على المنشآت .

ومن عوامل التلف الأدمي أيضاً : الأهمال لسنوات طويلة خاصة في القرن الرابع الميلادي وسلب ونقل أحجار الحمامات وتوظيفها في بناء منشآت حديثة ومنازل جديدة . مثل بناء مساكن للمهاجرين الكريتيين عام ١٨٩٦م .

### ثالثاً : المناخ لمدينة أبواللونيا ( سوسة ) :

من دراسة الظواهر الطبيعية والفصالية لمدينة أبواللونيا ( سوسة ) باستخدام أجهزة قياس الحرارة والرطوبة -

وكذلك بمتابعة النشرات الجوية اليومية للمدينة أثناء تواجد الباحث في ليبيا . ومن المعروف أن التغير يتم بتغيرات سريعة بحيث يمكن أن تشاهد مناخ فصول السنة الأربع خلال اليوم الواحد في بعض الأحيان . الصقيع في الليل والحرارة الشديدة أثناء ساعات الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس الشديدة .

ولقد تم التسجيل الآتي : فصل الشتاء : من عمل الباحث .

في شهر ديسمبر حتى شهر أبريل : تتراوح درجة الحرارة تحت الصفر : ٢٠ درجة مئوية مع سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج لفترات طويلة ، حيث يغطي الثلج جميع أنحاء الأقليم ، والصقيع في الليل وال ساعات الأولى من اليوم . مع هجوم الرياح الشمالية الشرقية مارة على البحر المتوسط والرياح الشمالية الغربية مارة على المحيط الأطلسي محملة بالأملاح البحرية منها أملاح الصوديوم

والمنغنيوم والكلوريدات والتي تعمل على نحر - تصدع - تفتت في أحجار المبنية القديمة والأثرية موضوع البحث .

وتم التسجيل لفصل الصيف : من عمل الباحث .

فقد تلاحظ تذبذب بين ٢٦ : ٤٨ درجة مئوية - بينما درجة الرطوبة النسبية يحدث تذبذب لها بين ٧٤ : ٧٩ % .

وتعمل درجة الحرارة العالية وتذبذبها عمليين وهم :

١ - تمدد معادن السطح للحجر وتنقل الحرارة من السطح الخارجي إلى الأسطح الداخلية بالتوسيع والتلامس من طبقة إلى طبقة أخرى هذا في ساعات الظهر . أما في الليل يحدث انكماش للسطح الخارجي قبل الأسطح أو الطبقات الداخلية لبرودة السطح الخارجي ونتيجة لذلك يحدث عامل التفسير والتتصفح أو التفتت ومع خشونة سطح الحجر ونحره .

٢ - ظاهرة البخر : ويحدث اتحاد كيميائي في الحجر . من نتيجته تبللور أو إعادة التبللور لأملاح الكلوريدات والكبريتات وتظهرها على السطح أو تكتسها داخل نسيج الحجر في صورة كتل أو بلورات أبيرة أو منشورية أو مكعبات وغيرها .

هجوم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من شاد مارة على الصحراء الليبية محملة بزرات معادن السيليكا والكوارتز ودرجة الحرارة العالية فتعمل على نحر وتفتت وتلف في أحجار ومباني المنشآت وعناصرها المعمارية موضوع البحث

**رابعاً : مياه الرشح والنشع :**

من الملاحظ في مدينة أبواللونيا ( سوسة ) مياه الرشح والنشع ومن مصادرها مياه البحر مما جعل التربة ترتفع بها الأملاح مع رطوبة التربة . والمصدر الثاني مياه الأمطار الكثيفة . وتنقل هذه المياه في صورة محليل ملحية ومحملة بمعادن التربة أيضاً مما ساعد على تغير في لون الحجر المشيد منه الحمام موضوع البحث

#### خامساً : ظاهرة التكثف :

ظاهرت التكثف : تحدث في الصباح الباكر وتعمل على تحريك الأملاح المتميزة إلى السطح منها أملاح الكلوريدات والكبريتات وتزيد من رطوبة الحجر ولدونته ، وما يزيد من نشاط التلف البيولوجي .

#### سادساً : عامل التجوية بنوعيها الطبيعية (الميكانيكية) والكميائية :

ومما تقدم يتضح تكون جميع عناصر عامل التجوية الذي يؤثر بصورة أو بأخرى على عناصر الحمام المعمارية والفنية والأنسانية . ولقد تسبب هذا العامل في تلف ونحر وتفتت أحجار الحمام ، وميل وأنهيار بعض عناصره المعمارية .

#### مظاهر التلف بالحمام موضوع البحث :

- ١ - تفتت ونحر في أحجار الحمام .
- ٢ - تصدعات وشروخ طولية وعرضية عميقه .
- ٣ - ميل في بعض الأعمدة بزايا ٢,٣ درجة تقريباً في أغلب الأعمدة بالصالات . وقد تم قياسها بجهاز التيندوليت . وأحياناً باستخدام ظل الزاوية هندسياً (من عمل الباحث والتعاون مع كلية هندسة القبة بليبيا .)
- ٤ - انهيارات وتلفيات عظيمة الأثر ، و خاصة في منطقة حمام السباحة .
- ٥ - تغير في لون الأحجار إلى الألوان الداكنة منها اللون الأحمر واللون الأسود .
- ٦ - فقد لعناصر معمارية وفنية بحمرات للحمام وصلة الأعمدة .
- ٧ - وجود الطحالب والفطريا ونشاط البكتيريا على سطح الأحجار في المدماكين الأول والثاني في الجهة الشمالي والشرقية
- ٨ - ارتفاع نسبة تواجد الحشائش بالترابة حول جدران وأروقة الحمام بصورة تؤثير الأهتمام بالنسبة للزوار .
- ٩ - ارتفاع نسبة الأملاح البحرية مع تعدد أشكالها داخل الكتل الحجرية .

### الدراسة والتحليل للعينات من أحجار الحمام :

١ - تم أخذ مسحات من الأحجار التي يتواجد على سطحها مظاهر التلف البيولوجي والميكروبيولوجي في الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية . للدراسة في معامل كلية الزراعة والعلوم - جامعة عمر المختار - بليبيا - وتم عمل المزارع المطلوبة بوضع العينات داخل أطباق بتري مع توقيف بيئة أجار و درجات الحرارة والرطوبة اللازمة لنمو ونشاط الفطريات . ووضع العينات داخل الحضانات لمدة سبعة أيام ، وبالدراسة والتحليل بواسطة المتخصصين والفحص بالميكروسكوب الضوئي تم التعرف على أنواع الفطريات الموجودة بالعينات بعد عزل كل فطر داخل أنبوبة اختبار :

والجدول رقم ( ١ ) يوضح نوع الفطر وعدد العزلات :

micro - organisms The result and discussion of the effect of

Sample, No	Species of fungi
2	Penicillium chrysogenum
2	Penicillium notatum
2	Aspergillus sulphureus
3	Aspergillus niger

وبالدراسة وجد أن نمو كل من فطر البنسيليوم والأسبيرجيلاس يظهر عند درجة رطوبة نسبية ٧٠ % ودرجة حرارة ٢٥ + درجة مئوية .

وجميع العينات كانت تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا الموجبة والسلبية والتي تقدر وزنا بالجرامات . والتي تزيد في العدد لتزيد من انتاجها للأنزيمات المحللة لمكونات نسيج الحجر . ومن الدراسة تعتبر البكتيريا ذاتية التغذية هي أهم أنواع البكتيريا لما تسببه من أضرار للاحجار موضوع البحث ، والفطريات سابقة الذكر وجميعهن يفرزون أحماض الأكزاليك والستريك والكربونيك - بالإضافة إلى البكتيريا المؤكسدة للكبريت والتي تنتج كبريتات الكالسيوم عن طريق تحويل ثاني

أكسيد الكبريت ( الهواء الجوي ) الي حامض الكبريتيك . والبكتيريا المثبتة للنتروجين والتي تعمل على اكسدة مركبات النتروجين من خلال طاقتها المختزنة وعند توافر الرطوبة اللازمة ٢٥% : ٨٠% - ودرجة حرارة من ٢٠ درجة مئوية .

٢ - أخذت عينات الفحص والتحليل من أحجار الحمام وهي كالتالي : عدد ٢ عينة من الجهة الشرقية - وعدد ٢ عينة من الجهة الشمالية - وعدد ٢ عينة من الجهة الغربية للدراسة والتحليل باستخدام التقنيات الحديثة الآتي :

أولاً : استخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح بكلية العلوم - جامعة سوهاج :

#### 1 - The results of S . E . M . Examination :

ولقد تمت الدراسة وحسب ظروف التشغيل الآتية : تم وزن العينات بالجرام وحجمها لا يزيد عن ( ١ سم : ٢ سم )

تم تجفيف العينات داخل مجفف درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية ولمدة ٤٢ ساعة - ثم تم تغطيتها ببطء من الذهب للدراسة والتحليل لمكونات العينة والتعرف على شكل وحجم بلورات المعادن التي يتكون منها نسيج عينة الحجر . بالإضافة لدراسة مدى التدهور الذي أصاب أحجار الحمام موضوع البحث نتيجة لعوامل التلف وعوامل البيئة في أبواللونيا ( سوسة ) . تم التصوير بقوى تكبير مختلفة .

( X1500 - X 1000 - X 500 - X 750 - 200 ) قوى تكبير العينات مختلفة منها

JEOL - J.S. M . Made in Japan . No . 5300 - 30 K.V - date 27-11-2007

Operator : SEM , Client: All ISIS users

Job : Demonstration data Sili detector \ Awad , M . A . : 27-11-2007

Table , 2 : Shows the compound weight percent in Limestone sample :

<u>Element Name</u>	<u>Atomic %</u>	<u>Weight %</u>	<u>Compound</u>	<u>Weight %</u>	<u>Atomic</u>
Ca	21.46	46.17	CaCO <sub>3</sub>	46.17	21.46 Calcite

Si	2.34	3.52	SiO <sub>2</sub>	3.87	3.30
Quartz -syn					
Fe	0.22	0.67	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.68	0.28
Hematite					
S	67.00	61.94	CaSO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	34.45	29.81
<u>Gypsum</u>					

### ثانياً : الدراسة والتحليل باستخدام حيود الأشعة السينية لأحجار الحمام موضوع البحث

#### 2 – The result of x- ray diffraction analysis of stone

والهدف من الدراسة التعرف على أنواع المعادن بعينات الفحص ، وأنواع الأملاح المختلفة لأحجار الحمام ونسبة تركيز كل من المعادن والأملاح بالعينة موضوع البحث . حيث أخذت مساحيق من الأحجار وتم إعادة صحنها داخل هون من العقيق وتم نخلها للحصول على حبيبات دقيقة وناعمة حيث يصل قطر الحبيبة ٢٠٠٠٢ م تقريريا . ثم وضعت في حامل العينة بمركز الديفراكتوميتر - وبمعرفة المسافات البينية للمسطحات الذرية - والشدة النسبية لهذه الانعكاسات - أمكن التعرف على مكونات العينة وكما هو واضح بالجداول .

ظروف التشغيل : أشعة الفا النحاس - مرشح نيكل - ٤٠ كيلو فولت - ٢٠ ملي أمبير - السرعة ١٠٠ - ورق التسجيل المستخدم ٥ - معدل  $1 \times 10^3$

Table , 3 : Shows The result of x – ray diffraction analysis of marble .

Card Id	I %	Formula	Name
05 – 0586	100	CaCO <sub>3</sub>	Calcite , syn
06 -0046	40	CaSO <sub>4</sub> . 2 H <sub>2</sub> O	Gypsum
06- 0696	1	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Hematite
43 – 0697	1	(Mg ,Ca ) CO <sub>3</sub>	Calcite,Magnesian

Table . 4 : Shows the physical and mechanical properties of marble and limestone .

Stone - Tensile Strength, psi - Density - Compressive Strength ,  
psi - Shear ,stre. Psi - Porosity %

Limestone 20 2.3 350 35 12

Marble 200 2.6 1500 150 0.5

وهذه الدراسة تمت بمعامل كلية الهندسة جامعة القبة - ليبيا - لدراسة  
الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات الأحجار بعد أن تم تجهيز العينات في صورة  
كور أسطواني الشكل - وتم تكسير العينات داخل الأجهزة ومعرفة معاملات  
الضغط والشد وغيرها . و كما هو واضح في الجدول رقم ٤ .

### التوصيات : والعلاج والترميم :

يوصي البحث على الآتي :

١ - وضع كتل وبلوكات من الخرسانات المسلحة ذات الأحجام الضخمة لحماية  
الشواطئ من عمليات نهر البحر .

٢ - إعادة ترميم وصيانة العناصر المعمارية بالحمامات الرومانية والبيزنطية .  
ولقد تم معالجة وتنظيف الكتل الحجرية من المواد العالقة منها الطين والمواد  
العالقة بالطرق الميكانيكية - ثم باستخدام مخلوط من الأسبيتون والتولوين  
بنسبة ٢ : ١

وقد كانت النتيجة جيدة ( حيث تمثل علامة = رابطة تساهمية كيميائية



وعلامة ( - ) رابطة تساهمية كيميائية فردية )

وبالنسبة للأمالاح فقد استخدم الباحث كمادات من مركب ( إيثيلين داي أمين  
تینرا أسيتك ) وتوضع الكمادات لمدة ٢٤ ساعة .

ولقد استخدم القنطري . وذلك لعزل القطع الحجرية عن أشعة الشمس  
المباشرة أثناء عمليات العلاج والتنظيف . ( E. D. T. A . )

٣ - الكشف عن الأجزاء المفقودة من العناصر المعمارية أو التصميم المعماري  
والأنشائي للحمامات

٤ - معالجة العناصر المعمارية الحجرية من تأثير كل من الفطريات والبكتيريا  
باستخدام الطرق الميكانيكية والكيميائية وباستخدام المبيدات الحشرية  
والمعالجات والعزل باستخدام البوليمرات منها مايلي :

+ مذيب عضوي منها الأسيتون ( داي ميثايل كيتون أو داي إيثايل  
كيتون ) وذلك لعلاج . Paraloud B 44 or B48

وتفوية العناصر المعمارية الحجرية والمصابة بظاهرة التفتت أو التصدع .

O = C = رابطة كيميائية مزدوجة .  
O = C = ( C2 H5 , ( CH3 )

يستخدم مع مذيب عضوي مثل رابع كلوريد الكربون . وذلك لتفوية بنية  
الحجر . Primal , A. C . 33

ترميم العناصر المعمارية الحجرية المصابة بالتصدعات والشروخ والفلوق  
بمعجون يتكون من :

أحد البوليمرات الأكريليتية أو ( الأبوкси رزن ) من أنتاج ( شركة سيبا  
جايجي ) مضاف إليه فيلر يتكون من معدن الكالسيت + بودرة التلوك +  
أكسيد الزنك بنسبة ( ٣ : ١ : ١ ) نسبة صغيرة معلومة ) هذا بالنسبة للرخام  
. و بالنسبة للحجر الجيري : يستخدم فيلر يتكون من معدن الكالسيت +  
السيليكا بنسبة ( ٣ : ١ وزنا )

٥ - علاج مصادر المياه والأنباب باستخدام أنابيب حديثة وطبقاً للأصول الأثرية  
القديمة .

٦ - ترميم الأجزاء التالفة أو المفقودة من تصميم الحمام موضوع البحث . علاج  
الأملام المتكلسة أو المتظورة على السطح باستخدام كمادات من الطمي مع  
استخدام الأسلوب الميكانيكي حسب حالة الأثر .

الحواشى :





١. عزت قادروس : أثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني "مؤسسة الأهرام" ٢٠٠٤ م من ١٥٧
٢. عبدالكريم فضيل الميار : دليل متحف أبو للونيا "الدار العربية" . ١٩٧٧ م من ١١
٣. حسين مسعود أبو مدنية : الموانئ الليبية دراسة في جغرافية الاقتصادية "شركة الموانئ ، مصراته" ٢٠٠٠ ص ٩٤
٤. محمد مصطفى بازامه : قورينا وبرقة " ط ١ ، بنغازي ١٩٧٣ م من ٢٣٤
٥. ريتشارد جون بيدلى ، رونالد وايت : حفريات جامعة ميشيغان في أبواللونيا مرسى سوسة "مجلة ليبيا القديمة" ١٩٧٦ ، ص ٢٤
٦. عزت قادروس المرجع السابق . ٢٠٠٤ م من ١٢٦



قائمة المراجع العربية والأجنبية :

- السيد عبد الفتاح القصبي : ميكانيكا التربة " دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  
- القاهرة ١٩٩٣ م
- السيد عبد الفتاح القصبي : هندسة الأساسات " دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  
- القاهرة ١٩٩٧ م
- خليل أبراهيم واكد : أسباب انهيارات المباني " دار الكتب العلمية للنشر  
والتوزيع ١٩٩٢ م
- فخرى موسى نخلة وحسن فهمي وأخرون : الجيولوجيا الهندسية " دار المعارف  
- القاهرة ١٩٨٥ م
- فوزي طاهر الطيب : قياس التلوث البيئي " دار المريخ للنشر - الرياض  
١٩٨٨ م
- عبد الله بن ابراهيم المهيديب : ميكانيكا التربة " جامعة الملك سعود - الرياض  
٢٠٠٥ ص ٣٣ - ١٣٣
- عزت زكي حامد قادوس : آثار العالم العربي في العصررين اليوناني والروماني " مؤسسة الأهرام ٢٠٠٤ م
- عبد الكريم فضيل الميار : دليل متحف أبواللونيا " الدار العربية ١٩٧٧ م
- ريتشارد جولدشایلد ، جون بيدلي : حفريات جامعة ميتشغان في أبواللونيا مرسى سوسة " مجلة ليبيا القديمة ١٩٧٦ م -
- حسين مسعود أبومنية : الموانئ الليبية دراسة في جغرافية الاقتصادية . دار النشر مصراته - ليبيا ط ٢٠٠٠ م -
- محمد مصطفى بازامة : قورينا وبرقة" بنغازي ط ١٩٧٣ م .
- Abd El-Hady ,M . 1995 : Biodeterioration of Some Archaeological Building in Egypt , Cairo .
- Arora , K .R . 2001 : Soil Mechanics and Foundation



- Engineering . 1<sup>st</sup> edition . New Delhi .
- Ashurst , J . 1990 : Cleaning Masonry Building in Conservation of Building and Decorative Stone . , London .
  - Barnett, H. L . & Hunter ,B .B 1986 : Illustrated genera imperfect fungi . 4<sup>th</sup> ed. Macmilln , New York .
  - Bell , F. G. 2001 : Engineering Properties of Soil and Rocks . , 4<sup>th</sup> edition , London .
  - Bell , F. G . 2000 : Environmental Geology . , London .
  - Bland , W. 1999 : Weathering . , New York .
  - Budhu , M . 2002 : Mechanics Soil and Foundation . , New York .
  - Carla , W. M . 2001 : Earth , Then and Now . , 3<sup>rd</sup> edition , New York
  - Cronyn , J . 1996 : The Elements of Archaeological Conservation . , London .
  - Exahos , G.H. 2002 : Characterization of Optical Materials . , U. S. A .
  - Florian , M . L . E . 2000: The under Water Environment in Conservation Marine Archaeological Objects . , London .
  - Francis , G.D. 1990 : Sedimentary rocks in ( C. B . D . S.) Vol 1 Boston .
  - Hobson , E. 2004 : Conservation and Planning . , London .
  - Salman , A. M . : 1995 : Studies on the Key insect Pest Problems of Sorghum in Upper Egypt . PH. D, Thesis, Fac. Of Agric. Ain -Shams Univ.

دراسة ترميم واعادة الحياة للحمامات الرومانية والبيزنطية بابوللونيا (سوسة)  
لوحة رقم ١ للحمامات الرومانية والبيزنطية بمنطقة ابو للونيا (سوسة) ليبيا توضح حالة  
الحمامات وتأثير عوامل التجوية والتلف الادمي على تلك الحمامات (موضوع البحث)










لوحة رقم ٢ توضح صورتين لصالحة الاعمدة وحمام السباحة وموقع الحمام موضوع البحث على شاطئ البحر وتتأثير عوامل التلف المختلفة والتى تظهر في مظاهر التلف بصورتين









لوحة رقم ٣ توضح نتائج التحليل لعينتي صالة الاعمدة وحجرات الحمام موضوع البحث وتأثير عوامل التجوية على نتائج التحليل وظهور معدن الكالسيت بالعينات (بطريقة حيود الاشعة السينية والميكروскоп الإلكتروني الماسح)







لوحة رقم ٤ لعينات من أحجار الحمام موضوع البحث باستخدام الميكروسkop الإلكتروني الماسح بقوى تكبير مختلفة وتشير بها بلورات المعادن والأملاح البحرية المختلفة لنسيج الحجر ليصبح نسيجا هشا







لوحة رقم ٥ لعينات من أحجار رخام الحمام موضوع البحث في سوسة توضح  
بلورات المعادن والأملالح البحرية وتأثيرها الضار على نسيج الحجر وكذلك تأثير  
عوامل التجوية على عينات البحث "بقوى تكبير مختلفة"



لوحة رقم ٦ توضح أهم المعادن الموجودة في نسيج أحجار الحمام موضوع البحث باستخدام  
الميكروسكوب البراويز منها معدن الكالسيت ومعدن الملاكيت والهاليت



لوحة رقم ٧ توضح عينات من احجار الحمام موضوع البحث وتتأثير مياه البحر والاملاح البحرية على نسيج الحجر التي تظهر في تغير لون الحجر الى اللون الاسود والاحمر لارتفاع نسبة تأثير الفطريات والطحالب والبكتيريا البحرية وتذمر وتكلس الاملاح على سطح وداخل نسيج الحجر قبل العلاج والترميم (عمل الباحث)



لوحة رقم ٨ لعمليات العلاج والترميم واستخلاص الأملالج باستخدام الكمامات والمزبيات العضوية ومقاومة الفطريات والطحالب لأحجار الحمام موضوع البحث بسوسة (من عمل الباحث)

